


# АКТ ОСМОТРА СПЕЦТЕХНИКИ

г. Артем, Приморский край

Осмотр произвели:

1. Дьяконова А.А. (должность, Ф.И.О.) Дьяконова Анна Александровна
2. Дьяков В.П. (должность, Ф.И.О.) Дьяков Владимир Павлович

произведен осмотр следующей техники:



## 1. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ И ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ

| № | Наименование, марка, модель   | VIN / заводской №     | Год  | Гос. номер    | Детальное состояние (по узлам и агрегатам)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------|-----------------------|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Автокран Ипановец КС-45717-2Р | XZ845717RM<br>2000092 | 2021 | K674XU<br>125 | <b>Ходовая часть:</b> шины имеют критический износ протектора (остаточная высота менее 1 мм), требуется немедленная замена всего комплекта. <b>Гидросистема:</b> зафиксированы следы подтекания рабочей жидкости (предположительно из насоса или распределителя), требуется диагностика и замена уплотнений. <b>Двигатель:</b> запускается, работает без посторонних шумов, но из-за течи масла требуется проверка уровня и герметичности. <b>Кабина:</b> без видимых повреждений. <b>Заключение:</b> ограничено работоспособен, требуется замена шин и ремонт гидросистемы. |
| 2 | Бульдозер SHANTUI SD16L       | CHSD16ALJ<br>L1048066 | 2020 | 5892XA<br>27  | <b>Общее состояние:</b> техника полностью разукрупнена. <b>Силовой агрегат:</b> двигатель на месте, но запуск невозможен из-за отсутствия систем управления. <b>Трансмиссия:</b> коробка передач демонтирована, внутренние элементы моста вскрыты (состояние не определено). <b>Ходовая часть:</b> гусеничные ленты и тележки требуют оценки после сборки. <b>Кабина:</b> салон разобран.                                                                                                                                                                                    |

| № | Наименование, марка, модель               | VIN / заводской №     | Год  | Гос. номер   | Детальное состояние (по узлам и агрегатам)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-------------------------------------------|-----------------------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                           |                       |      |              | органы управления отсутствуют. <b>Заключение:</b> эксплуатация невозможна, требуется капитальное восстановление или списание.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | Бульдозер<br><b>KOMATS<br/>U D65EX-16</b> | KMT0D114E<br>LA083397 | 2020 | 2901XA<br>27 | <b>Двигатель:</b> запуск затруднён (стартер работает, но схватывание происходит с задержкой), после запуска работа нестабильна, через 3–5 минут происходит остановка – предположительно засорение топливной системы (фильтры, форсунки) или неисправность ТНВД. <b>Ходовая часть:</b> гусеничные ленты имеют износ примерно 50%, требуется проверка натяжения и состояния траков. <b>Кузов/рама:</b> на капоте и кабине имеются вмятины, на раме следы коррозии. <b>Гидравлика:</b> видимых течей не зафиксировано. <b>Заключение:</b> неудовлетворительное, требует диагностики топливной системы и ремонта ходовой. |
| 4 | Бульдозер<br><b>CATERPILLAR D9R</b>       | CAT00D9RC<br>WDM04851 | 2019 | 6471XA<br>27 | <b>Ходовая часть:</b> гусеничный движитель полностью изношен (звёздочки, направляющие и траки имеют критический износ) – замена обязательна. <b>Двигатель:</b> установленный силовой агрегат не соответствует заводским спецификациям (отсутствуют идентификационные таблички, не совпадают маркировочные номера), требуется замена на штатный. <b>Электрооборудование:</b> в салоне отсутствуют кнопочные переключатели управления, часть проводки нарушена. <b>Гидравлика:</b> множественные следы подтекания масла (гидробак, насос, редукторы). <b>Заключение:</b> критическое состояние, требуется капитальный   |

| № | Наименование, марка, модель         | VIN / заводской №  | Год  | Гос. номер | Детальное состояние (по узлам и агрегатам)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------|--------------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                     |                    |      |            | ремонт ходовой, восстановление электроники и приведение двигателя в соответствие с документацией.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | Грузовой автомобиль ГАЗ Соболь 2310 | (не указан)        | 2021 | K058M X797 | <b>Двигатель:</b> заклинил (вероятно, из-за масляного голодания) – требуется полная замена. <b>Трансмиссия:</b> карданные валы отсутствуют, коробка передач требует проверки. <b>Кузов:</b> загрязнён, тентовое покрытие порвано, множественные деформации панелей (вмятины, сколы), коррозия на порогах и колёсных арках. <b>Ходовая:</b> подвеска и тормозная система требуют диагностики. <b>Заключение:</b> эксплуатация невозможна, восстановление экономически нецелесообразно (рекомендуется списание).                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6 | Каток дорожный XCMG XS183           | XUG01831JK JE04739 | 2020 | 7885BO 25  | <b>Двигатель:</b> запуск возможен, но работа нестабильна из-за перебоев в топливной системе (требуется очистка бака, замена топливного фильтра, проверка форсунок). <b>Электроника:</b> на приборной панели индицируются ошибки, звуковая сигнализация указывает на неисправности (требуется диагностика). <b>Гидравлика:</b> множественные течи масла (двигатель, редуктор, гидросистема) – требуется замена уплотнений и сальников. <b>Ходовая часть (валы/пневмоколёса):</b> пневмоколёса имеют критический износ протектора (остаточная высота менее 2 мм) – замена обязательна. <b>Салон:</b> сильно загрязнён строительной пылью и маслом. <b>Заключение:</b> ограниченно работоспособен, требуется ремонт топливной системы, устранение |

| № | Наименование, марка, модель                    | VIN / заводской №     | Год  | Гос. номер    | Детальное состояние (по узлам и агрегатам)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------------------------------------|-----------------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                |                       |      |               | течей, замена шин и санитарная очистка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 | <b>ГИРД<br/>1891АА-<br/>0001103<br/>(УРАЛ)</b> | X891891AA<br>M0HJ7019 | 2021 | H349ХУ<br>125 | <b>Спецоборудование:</b> все навесные установки полностью демонтированы, их наличие не восстановлено. Техническое средство утратило функции специальной машины и представляет собой только шасси Урал-4320 без какой-либо надстройки. <b>Двигатель и трансмиссия:</b> на ходу, двигатель и трансмиссия работоспособны. <b>Шины:</b> сильно изношены. <b>Кузов:</b> грузовая платформа отсутствует. <b>Заключение:</b> как спецтехника не пригоден, может рассматриваться исключительно как базовое шасси для возможного переоборудования. Состояние – ограниченно работоспособное, требуется замена шин и монтаж платформы.                                                                            |
| 8 | <b>Самосвал<br/>FAW J6<br/>CA3250</b>          | LFWKVXPP<br>XM1F00129 | 2021 | X306ХТ<br>125 | <b>Общее состояние:</b> техника полностью разукomплектована. <b>Двигатель:</b> демонтирован, отсутствует. <b>Мосты:</b> сняты, разобраны внутри – состояние внутренних элементов (дифференциалы, полуоси, подшипники) не определено, требуется дефектовка. <b>Карданные валы:</b> отсутствуют. <b>Ступицы колёс:</b> отсутствуют. <b>Колёса:</b> сняты, отсутствуют. <b>Салон (кабина):</b> разобран, внутренняя отделка и приборная панель демонтированы, электропроводка нарушена. <b>Кузов:</b> деформирован, имеются следы коррозии. <b>Комплектация:</b> аккумуляторные батареи, домкрат и комплект ключей (инструмент) отсутствуют. <b>Заключение:</b> эксплуатация невозможна, требуется полная |

| №  | Наименование, марка, модель  | VIN / заводской №     | Год  | Гос. номер    | Детальное состояние (по узлам и агрегатам)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------|-----------------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              |                       |      |               | сборка, восстановление всех узлов и замена отсутствующих деталей. Состояние – неудовлетворительное.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9  | Самосвал<br>FAW J6<br>CA3250 | LFWKVXPP6<br>M1F14321 | 2021 | K845XB<br>125 | <b>Двигатель:</b> запускается, работает стабильно, техника на ходу. <b>Трансмиссия:</b> переключение передач чёткое. <b>Шины:</b> критический износ протектора – требуется замена. <b>Кузов:</b> деформирован, загрязнён. <b>Электрооборудование:</b> в рабочем состоянии. <b>Комплектация:</b> аккумуляторные батареи, домкрат и комплект ключей (инструмент) отсутствуют. <b>Заключение:</b> работоспособен, требуется замена шин, плановое ТО и доукомплектация.            |
| 10 | Самосвал<br>FAW J6<br>CA3250 | LFWKVXPP7<br>M1F00136 | 2021 | X296XT<br>125 | <b>Двигатель:</b> не запускается – отсутствует электропитание (вероятно, неисправность проводки или разряжена АКБ). <b>Шины:</b> изношены до предельного состояния. <b>Кузов:</b> вмятины, следы коррозии. <b>Электроника:</b> требуется диагностика системы зажигания. <b>Комплектация:</b> аккумуляторные батареи, домкрат и комплект ключей (инструмент) отсутствуют. <b>Заключение:</b> не на ходу, требуется восстановление электросистемы, замена шин и доукомплектация. |
| 11 | Самосвал<br>FAW J6<br>CA3250 | LFWKVXPP3<br>M1F00148 | 2021 | X276XT<br>125 | <b>Двигатель:</b> не запускается, отсутствует электропитание. <b>Шины:</b> критический износ. <b>Кузов:</b> деформирован, загрязнён. <b>Комплектация:</b> аккумуляторные батареи, домкрат и комплект ключей (инструмент) отсутствуют. <b>Заключение:</b> не на ходу,                                                                                                                                                                                                           |

| №  | Наименование, марка, модель  | VIN / заводской № | Год  | Гос. номер    | Детальное состояние (по узлам и агрегатам)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------|-------------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              |                   |      |               | требуется установка АКБ, замена шин и доукомплектация.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | Самосвал<br>FAW J6<br>CA3250 |                   | 2021 | У091ОХ<br>27  | <b>Двигатель:</b> не запускается – предположительно неисправность стартерной системы или отсутствие питания. <b>Шины:</b> полный износ протектора, требуется замена. <b>Кузов:</b> мелкие повреждения ЛКП. <b>Комплектация:</b> аккумуляторные батареи, домкрат и комплект ключей (инструмент) отсутствуют. <b>Заключение:</b> не на ходу, требуется диагностика электросистемы, замена шин и доукомплектация.                                          |
| 13 | Самосвал<br>FAW J6<br>CA3250 |                   | 2021 | T738ME<br>797 | <b>Двигатель:</b> запускается, работает стабильно, техника на ходу. <b>Трансмиссия:</b> переключение передач без проблем. <b>Шины:</b> изношены, требуется замена. <b>Кузов:</b> деформации бортов. <b>Комплектация:</b> аккумуляторные батареи, домкрат и комплект ключей (инструмент) отсутствуют. Также отсутствует ключ зажигания. <b>Заключение:</b> работоспособен, требуется замена шин, плановое ТО и доукомплектация (включая ключ зажигания). |
| 14 | Самосвал<br>FAW J6<br>CA3250 |                   | 2021 | У057ОХ<br>27  | <b>Двигатель:</b> не запускается – предположительно проблемы с топливopодачей или электрикой. <b>Шины:</b> полный износ. <b>Тормозная система:</b> требует регулировки. <b>Кузов:</b> множественные сколы и царапины. <b>Комплектация:</b> аккумуляторные батареи, домкрат и комплект ключей (инструмент) отсутствуют. <b>Заключение:</b> не на ходу, требуется диагностика, замена шин и доукомплектация.                                              |

| №  | Наименование, марка, модель                      | VIN / заводской №     | Год  | Гос. номер    | Детальное состояние (по узлам и агрегатам)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Самосвал<br>FAW J6<br>CA3250                     | LFWKVXPP<br>XM1F13849 | 2021 | A753XB<br>125 | <b>Двигатель:</b> запускается, работает с перебоями (вероятно, засорение топливного фильтра). <b>Шины:</b> критический износ. <b>Кузов:</b> деформирован, имеются сквозные повреждения. <b>Комплектация:</b> аккумуляторные батареи, домкрат и комплект ключей (инструмент) отсутствуют. <b>Заключение:</b> на ходу, но требует замены топливного фильтра, шин и доукомплектации.                                              |
| 16 | Экскаватор<br>гусеничный<br>HYUNDAI<br>R520LC-9S | HNKNZB12P<br>E0001347 | 2021 | 5891XA<br>27  | <b>Общее состояние:</b> техника полностью разукомплектована. <b>Силовой агрегат:</b> двигатель отсутствует. <b>Гидравлика:</b> все гидроцилиндры, насосы и распределители демонтированы. <b>Органы управления:</b> полностью отсутствуют (джойстики, педали, пульт). <b>Кабина:</b> пустая, электропроводка вырезана. <b>Заключение:</b> восстановление экономически нецелесообразно, рекомендуется утилизация как металлолом. |

### 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- Место осмотра: г. Артем, Приморский край.
- К акту прилагаются фотоматериалы
- Идентификационные данные подтверждены: по самосвалам – ЭПСМ, по остальной технике – на основании представленных документов.

Подписи:

Лицо, проводившее осмотр: Дьяконова А.А. (подпись) (Ф.И.О.)

Лицо, проводившее осмотр: Дьяконова А.А. (подпись) (Ф.И.О.)

























