

Акт
осмотра транспортного средства

г. Ревда

01.07.2026 года

Осмотр объекта проводил (а): Теникина Екатерина Дмитриевна
действующая на основании доверенности № 8981554 от 01.07.2025 г.

Место проведения осмотра (место хранения): Светловское обр. г. Ревда
ул. Азине, д. 81

Параметры осматриваемого объекта недвижимости:

Регистрационный номер: T219AP196

Идентификационный номер (VIN): XWEL341BBL0001432

Марка, модель: HYUNDAI SONATA

Категория ТС: ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ прицеп Год выпуска ТС: 2020

Тип двигателя: ☐ дизельный ☒ бензиновый

КПП: автоматическая

Шасси (рама) №: Отсутствует

Кузов (коляска) №: XWEL341BBL0001432

Цвет: Темно-серый


Мощность двигателя: 132 кВт 179,47 л.с.

Рабочий объем двигателя: 2497 см³ Пробег

Паспорт ТС (номер): 78 ХА 335181

Свидетельство о регистрации ТС (номер): 99 57 736534

Собственник (владелец) ТС: Мичаинов Руслан Рамилович



Внешний осмотр: V – вмятина; O – скол; X – потертость/царапина

Состояние: ☐ Удовлетворительное; ☐ Неудовлетворительное


При осмотре установлено:

(указывается перечень всех дефектов, определенных при осмотре транспортного средства, данные о возможности его текущей эксплуатации, например, на ходу / заводится / не заводится / отсутствуют ключевые агрегаты, (требуется перечислить))

1. Скоп и потертости на переднем бампере с левой стороны;
2. потертости на переднем бампере с правой стороны; царапины
3. на капоте; ржавчина на капоте; скопление ЛКП с арки
4. задней левой; царапины на крыше автомобиля; прожиги
5. текстиль на переднем пассажирском сиденье.

Дополнительные комментарии (заполняется при необходимости):

Не удалось установить пробег транспортного средства,
разрешен аккумулятор.

/  /
(подпись)

/ Теткина Екатерина Дмитриевна /
(Фамилия и инициалы)