

Акт
осмотра транспортного средства

г. Челябинск

09.04.2026 года

Осмотр объекта проводил (а): финансовый управляющий
Лотанова Зоя Сергеевна

Место проведения осмотра (место хранения): пос. Южно-Челябинский
пр. Березовая 8/36

Параметры осматриваемого объекта недвижимости:

Регистрационный номер: A 778 K 4774

Идентификационный номер (VIN): LSJA 36E 91P Z201948

Марка, модель: MG 5

Категория ТС: A B C D прицеп Год выпуска ТС: 2023

Тип двигателя: дизельный бензиновый

КПП: автомат

Шасси (рама) №: отсутствует

Кузов (коляска) №: LSJA 36E 91P Z201948

Цвет: белый


Мощность двигателя: _____ кВт _____ л.с.

Рабочий объем двигателя: _____ см3 Пробег _____

Паспорт ТС (номер): 164302072596860

Свидетельство о регистрации ТС (номер): 9972159074

Собственник (владелец) ТС: Мусин Ринат Маратович



Внешний осмотр: V – вмятина; O – скол; X – потертость/царапина

Состояние: Удовлетворительное; Неудовлетворительное

При осмотре установлено:

(указывается перечень всех дефектов, определенных при осмотре транспортного средства, данные о возможности его текущей эксплуатации, например, на ходу / заводится / не заводится / отсутствуют ключевые агрегаты, (требуется перечислить))

1. Справа зашило порог по середине, задний бампер цара
2. пины справа у колеса, слева у колеса, вмятина
3. справа на пороге под водительской дверью
4. сломан на переднем бампере, капоте; нет крышки
5. пластикового щитка на заднем бампере, разбито
стекло левой задней фара. на ходу

Дополнительные комментарии (заполняется при необходимости):

/ Генерал /

(подпись)

/ Готманов З.Г. /

(Фамилия и инициалы)