

АКТ
осмотра транспортного средства

«01»мая 2026 года

Место осмотра: Южно-Сахалинск, ул. А. М. Горького 30А

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

(Нужное отметить ☒ и/или подчеркнуть соответствующий вариант)

Идентификационный № / № Кузова		HR51S-607891	
Марка, модель	CHEVROLET CRUZE	Мощность двигателя (кВт / л.с.)	64,72 (88)
Регистрационный знак	M891PE65	Рабочий объем двигателя (см3)	1328
Год выпуска	2002	Пробег, приблизительный (км)	174 000
Цвет кузова	Серебристый	ПТС серия	65 УЕ 523078
Тип кузова	Легковой универсал	Тип двигателя: Бензин ☒ / Дизель ☐	
Тип трансмиссии: Автоматическая ☒ / Механика ☐ / Вариатор ☐ / Роботизированная ☐		Привод: Передний ☐ / Задний ☐ / Полный ☒ / Газ ☐ / Электро ☐	

ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРА ИМЕЮЩИХСЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ:

1. Повреждения на бамперах;
2. Ржавчина на порогах;
3. Повреждения молдинга водительской двери;
4. Повреждена личинка замка на пассажирской двери;
5. Множественные мелкие царапины, вмятины по кузову, дверям;
6. Повреждение ЛКП - капот, ручки дверей, задняя дверь, двери и кузов;
7. на центральной панели вырезан пластик;
8. рычаг открытия бака открывается с трудом;
9. Заднее правое колесо без тормоза - стоит заглушка на шланге тормозной жидкости;
10. Заклинил обводной ролик на компрессор кондиционера;
11. Сильная течь масла в районе датчика давления масла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Состояние транспортного средства: удовлетворительное, требуется многократный ремонт, *автомобиль на ходу.*


Акт осмотра транспортного средства составил:


(подпись)


(И.О. Фамилия)

При осмотре присутствовал владелец транспортного средства (доверенное лицо владельца) с актом осмотра транспортного средства согласен:


(подпись)


(И.О. Фамилия)