

А К Т **осмотра транспортного средства**

Дата осмотра 25.03.2026г. Начало осмотра 10 ч. 00 мин. Конец осмотра 11 ч. 00 мин.

Место осмотра: г. Волгоград, ул. Шекснинская д. 66а

Условия осмотра – улица, естественное освещение

Я Прошин С.А. произвел осмотр транспортного средства:

Марка, модель	ХЕНДЭ ГЕТЦ GL 1.1 MT																
Идентификационный номер (VIN)	К	М	Н	В	Т	5	1	G	P	8	U	8	5	9	1	1	3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Регистрационный знак У891НУ67									Год выпуска 2008								
Дата ДТП (повреждения)									Шасси (рама) № -								
Кузов № КМНВТ51GP8U859113									Цвет ЛКП кузова, красный								
Мощность двигателя (кВт/л.с.)									Показания одометра (км/миль) 171574								
Свидетельство о регистрации ТС 99 60 211721									Паспорт ТС - 39УМ 994672								

Данные по особенностям ТС, определенные в результате осмотра:

Тип КПП: механическая	Привод: FWD
Потребляемое топливо: бензин	Фары: галоген
Тип кузова: хэтчбек	Комплектация: штатная
Общее техн. состояние: удовлетворительное	

Повреждены / деформированы / подлежат ремонтным воздействиям:

№ п.п.	Деталь (с указанием расположения, характера, вида, объема повреждения):	Вид повреждения	Ремонтные воздействия
1.	Облицовка переднего бампера	нарушение ЛКП разрушение	замена/окраска
2.	Заглушка буксирной проушины передняя	отсутствует	замена/окраска
3.	Решетка радиатора	нарушение ЛКП	окраска
4.	Молдинг переднего бампера	задир	замена
5.	Крыло переднее левое	вмятина деформация изгиб ребер жесткости	замена/окраска
6.	Антенна	отсутствует	замена
7.	Порог правый	вмятина деформация изгиб разрыв	замена/окраска
8.	Дверь передняя правая	нарушение ЛКП	окраска
9.	Облицовка заднего бампера	вмятина залом	замена/окраска
10.	Молдинг заднего бампера	задир	замена
11.	Дверь задка	вмятина	ремонт 1,0 н/ч/окраска
12.	Обивка панели задка	разрушение	замена
13.	Обивка двери задка	разрушение	замена
14.	Двигатель	Двигатель не запускается, (причина не известна, в багажнике лежит авто деталь, напоминающая генератор в полуразобранном состоянии).	дефектовка

Принятые сокращения: ДРЖ – с деформацией ребер жесткости; ОС - острые складки; СМ – с образованием складок материала; РМ – с образованием разрыва материала; ТДМ – в труднодоступном месте; РЕМ. – ремонт; ЗАМ. – замена; ЗАМ.Ч. – частичная замена; УП – устранение перекоса; ОКР. – окраска; ДИАГ. – диагностика, ТС – транспортное средство.

Приложение: фототаблица

Акт осмотра составлен финансовым управляющим Прошиным С.А.



Фототаблица



Фотография №1



Фотография №2




Фотография №3



Фотография №4



Фотография №5



Фотография №6



Фотография №7



Фотография №8

Фототаблица



Фотография №9



Фотография №10



Фотография №11



Фотография №12



Фотография №13



Фотография №14



Фотография №15



Фотография №16

Фототаблица



Фотография №17



Фотография №18



Фотография №19




Фотография №20



Фотография №21



Фотография №22



Фотография №23




Фотография №24

Фототаблица




Фотография №25



Фотография №26



Фотография №27



Фотография №28



Фотография №29



Фотография №30



Фотография №31



Фотография №32