Внешний осмотр автомобиля:



v - вмятина
- - царапина
O - скол
x - потёртость

Подробное описание повреждений: царапины на тенте; отсутствуют крылья на правых колесах

Наличие в автомобиле личных вещей —

ФИО ответственного работника, проводившего осмотр Леонтьев Д.С.

Подпись ответственного работника

ФИО Заемщика/ Залогодателя

Подпись Заемщика/Залогодателя

(в случае присутствия)

АКТ о состоянии залогового имущества (автомобиль)

г. Казань 15.09.2026 года

В данном акте отражен результат осмотра транспортного средства, являющегося залогом по Кредитному договору № 21045530000048 от 31.01.2025г.
Осмотр залога проведен уполномоченным представителем в лице Лебедева К.С. (ФИО работника, № доверенности)

Характеристика предмета залога	
Марка, модель ТС	Прицеп М3СА 817732
Идентификационный номер (VIN)	X43817732R0032654
Наименование (тип ТС)	-
Государственный регистрационный номер	ВХ247516
Год выпуска	2024
Пробег, км.	
Трансмиссия: АКПП/МКПП	-
Модель, № двигателя	-
Шасси (рама) №	-
Кузов (прицеп) №	X43817732R0032654
Рабочий объем двигателя, куб. см.	-
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	-
Организация-изготовитель ТС (страна)	-
ПТС серия, №	-
Отделка сидений	Кожа/Велюр/Ткань/Комбинированный
Отделка салона	-
Место проведения осмотра ТС	Г. Казань, ул. Короленко, д.58/4
Запуск двигателя	Произведен/Не произведен
Причины, по которым запуск двигателя не производился	-