

Акт
осмотра транспортного средства

г. Каминичугад

16.07.2026 года

Осмотр объекта проводил (а): Кострикова Юлия Владимировна

Место проведения осмотра (место хранения): г. Каминичугад, ул. Ломоносова д. 10.

Параметры осматриваемого объекта недвижимости:

Регистрационный номер: C 149XE 39RUS

Идентификационный номер (VIN): Y4K8622Z9RB912493

Марка, модель: BELGEE X50

Категория ТС: ☐ А ☒ В ☐ С ☐ D ☐ прицеп

Год выпуска ТС: 2024

Тип двигателя: ☐ дизельный ☒ бензиновый

КПП: Автомат

Шасси (рама) №: _____

Кузов (коляска) №: _____

Цвет: Серый


Мощность двигателя: 110/149.6 кВт _____ л.с.

Рабочий объем двигателя: 10 литров. 1477 см³ Пробег 4

Паспорт ТС (номер): H12 01001390952

Свидетельство о регистрации ТС (номер): 9957455098

Собственник (владелец) ТС: Копеснигсеева Анастасия Сергеевна



Внешний осмотр: V – вмятина; O – скол; X – потертость/царапина

Состояние: ☐ Удовлетворительное; ☐ Неудовлетворительное

При осмотре установлено:

(указывается перечень всех дефектов, определенных при осмотре транспортного средства, данные о возможности его текущей эксплуатации, например, на ходу / заводится / не заводится / отсутствуют ключевые агрегаты, (требуется перечислить))

1. Бампер левый сильно поврежден и сколот, из-за чего он бьется об днище.
2. В сырую погоду отключается приборная панель и машина встает.
3. _____
4. _____
5. _____

Дополнительные комментарии (заполняется при необходимости):

Машина была в ДТП 14.10.2024г., в связи с этим было заменено левое зеркало, левый бампер, и окрашено левое крыло, и отремонтировано левое крыло.

(подпись)

(Фамилия и инициалы)