АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА №

Дата и время принятия ТС к хранению: «21» 08 2026 г. 17 час. 00 мин.
Адрес: Казань, ул. Короленко, д.58/4
Дата и время передачи ТС после хранения: «___» _____ 202__ г. ____час. ____мин.
Адрес: _____

Номер передачи авто	
Марка	PORSCHE
Модель	CAYENNE GTS PDE
VIN	WP1ZZZ9PZALA61570
Год выпуска	2009
ПТС №	-
Регистрац.знак	X230CK116

Комплектность (нужное отметить)

- ✓ Щетки стеклоочистители
- ○ Колпаки, гайки колес
- ○ Домкрат
- ○ Инструмент, пробка топливного бака
- ○ Запасное колесо. Чехол
- ○ Переноска, фонарь
- ○ ПТС
- ✓ СТС
- ○ Ключи
- ○ Сигнализация
- ○ Противотуманные фары
- ○ Брызговики
- ✓ Автомагнитола
- ✓ Коврики
- ○ Прикуриватель, пепельница
- ○ Антирадар
- ○ Показания одометра –
- ○ Топливо в баке 0 ¼ ½ ¾ ¾ 1
- ○ Личные вещи есть/нет (нужное подчеркнуть)

Левая сторона / Правая сторона



A - царапина
B - вмятина
C - сквозное отверстие
D - сколы краски либо закрашенные неровности
E - элемент кузова нуждается в замене
F - элемент кузова заменен.
G - коррозия
H - элемент отсутствует

Принято к хранению

По результатам осмотра внешнего вида выявлены следующие дефекты ЛКП ТС:

пер. бампер - деформ., капот - сколы. пер. прав. крыло - сколы, корроз.; пер. прав. дв. - царапины; задн. прав. дв. - цараи; задн. бампер - деформ.; крышка багажн. - вмятина; задн. лев. дв. - скол, коррозия; пер. лев. дв. - цараи

отсутствуют ключи

Загрязнение: ПЫЛЬ ✓ ГРЯЗЬ ✓
Фотофиксация дефектов: ДА ☑ НЕТ ☐
Техническое состояние ТС (возможность самостоятельного передвижения):
ИСПРАВНО ☐ НЕИСПРАВНО ☑

Представитель Хранителя: _____ / Захарова /

Представитель Поклажедателя: _____ / Гоедев Н.С.

Принято после хранения

По результатам осмотра внешнего вида выявлены следующие дефекты ЛКП ТС:

Загрязнение: ПЫЛЬ ☐ ГРЯЗЬ ☐
Фотофиксация дефектов: ДА ☐ НЕТ ☐
Техническое состояние ТС (возможность самостоятельного передвижения):
ИСПРАВНО ☐ НЕИСПРАВНО ☐

Представитель Хранителя: _____ / _____ /

Представитель Поклажедателя: _____ / _____

АКТ о состоянии залогового имущества (автомобиль)

г. Казань «21» 08 2026 года

В данном акте отражен результат осмотра транспортного средства, являющегося залогом по Кредитному договору № 21045530000048 от 31.01.2025 г.
Осмотр залога проведен уполномоченным представителем в лице Лебедева К.С. (ФИО работника, № доверенности)

Характеристика предмета залога	
Марка, модель ТС	PORSCHE CAYENNE GTS PDE
Идентификационный номер (VIN)	WP1ZZZ9PZALA61570
Наименование (тип ТС)	легковой
Государственный регистрационный номер	Х230СК116
Год выпуска	2009
Пробег, км.	-
Трансмиссия: АКПП/МКПП	АКПП
Модель, № двигателя	бензиновый
Шасси (рама) №	-
Кузов (прицеп) №	WP1ZZZ9PZALA61570
Рабочий объем двигателя, куб. см.	4,8
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	405
Организация-изготовитель ТС (страна)	-
ПТС серия, №	-
Отделка сидений	Кожа/Велюр/Ткань/Комбинированный
Отделка салона	кожа
Место проведения осмотра ТС	Г. Казань, ул. Короленко, д.58/4
Запуск двигателя	Произведен/Не произведен
Причины, по которым запуск двигателя не производился	Отсутствуют ключи

Внешний осмотр автомобиля:



v - вмятина
- - царапина
O - скол
x - потёртость

Подробное описание повреждений: пер. бампер - царапины; капот - сколы; пер. прав. крыло - скол, коррез; пер. прав. дв. - царапины; задн. прав. дв. - царапины; задн. бампер - царапины; крышка багажн. - вмятина; задн. лев. дв. - скол, коррез; пер. лев. дв. - царап

Наличие в автомобиле личных вещей —

ФИО ответственного работника, проводившего осмотр Лебедев А. С.

Подпись ответственного работника

ФИО Заемщика/ Залогодателя

Подпись Заемщика/Залогодателя

(в случае присутствия)