

АКТ
осмотра транспортного средства

«04» июня 2026 год

«11» час. «30» мин

Место осмотра:


1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

(Нужное отметить ☒ и/или подчеркнуть соответствующий вариант)

Идентификационный № / № Кузова		Z94CT41CBDR255620	
Марка, модель	Hyundai SOLARIS	Мощность двигателя (кВт / л.с.)	107 (79)
Регистрационный знак	X428УК69	Рабочий объем двигателя (см3)	1396
Год выпуска	2013	Пробег (км / мили)	390 000
Цвет кузова	Белый	ПТС серия	77 ХА 094417
Тип кузова	Легковой седан	Тип двигателя: Бензин ☒ / Дизель ☐	
Тип трансмиссии: Автоматическая ☒ / Механика ☐ / Вариатор ☐ / Роботизированная ☐		Привод: Передний ☒ Задний ☐ / Полный ☐ / Газ ☐ / Электро ☐	

2. ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРА ИМЕЮЩИХСЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ:

(на рисунке отображаются имеющиеся повреждения ТС)



A — царапина

Y — дыра / разрыв

X — элемент нуждается в замене

U — вмятина

S — ржавчина / коррозия

XX — элемент был заменен

G — скол / сколы

W — следы ремонта

P — следы подкрашивания

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Состояние транспортного средства:


Транспортное средство находится в удовлетворительном состоянии. Имеются незначительные визуальные дефекты в виде трещин и ржавчины. Отсутствует ручка на левой задней двери. Пробег указан приблизительный. Точные показатели пробега предоставить не получается из-за того, что аккумулятор разряжен.

Акт осмотра транспортного средства составил:

(подпись)

(И.О. Фамилия)

При осмотре присутствовал владелец транспортного средства (доверенное лицо владельца) с актом осмотра транспортного средства согласен:


(подпись)


(И.О. Фамилия)