

**Акт
осмотра транспортного средства**

Г. _____

_____ года

Осмотр объекта проводил (а): _____

Место проведения осмотра (место хранения): _____

Параметры осматриваемого объекта недвижимости:

Регистрационный номер: Р 623 MC 14

Идентификационный номер (VIN): XWEJC81DDN0001963

Марка, модель: HYUNDAI TUCSON

Категория ТС: ☐ А ☐ В ☐ С ☐ D ☐ прицеп Год выпуска ТС: 2021

Тип двигателя: ☐ дизельный ☒ бензиновый

КПП: автомат

Шасси (рама) №: XWEJC81DDN0001963

Кузов (коляска) №: _____

Цвет: серый


Мощность двигателя: _____ кВт _____ л.с.

Рабочий объем двигателя: _____ см³ Пробег 107533

Паспорт ТС (номер): _____

Свидетельство о регистрации ТС (номер): 9945138569

Собственник (владелец) ТС: Анцегов Асламхей Аблаев



Внешний осмотр: V – вмятина; O – скол; X – потертость/царапина

Состояние: ☐ Удовлетворительное; ☐ Неудовлетворительное

При осмотре установлено:

(указывается перечень всех дефектов, определенных при осмотре транспортного средства, данные о возможности его текущей эксплуатации, например, на ходу / заводится / не заводится / отсутствуют ключевые агрегаты, (требуется перечислить))

1. Двигатель замена цепи ГРМ
2. Двигатель тл горит
3. Замена электромотора блокировки задни мост
4. Замена развалной тл задний правый
5. Стекло лобовое под замену

Дополнительные комментарии (заполняется при необходимости):

Перед. левая сторона бампер крыло дверь в царапинах.
Задний дверь под замену
Задний крыло бампер трещина скол
Передний правый дверь снизу пластик трещина скол.
Задний 2 амортизатора под замену.

/ _____ /

(подпись)

/ _____ /

(Фамилия и инициалы)