

LADA LARGUS, 2019

VIN: XTAKS045LL1261178 Госномер: M590MO142



+53 фото в онлайн-отчёте

Рекомендация

Не стоит рисковать

- Пострадала безопасность авто
- Есть ограничения на регистрацию

Подробнее в онлайн-отчёте



	Юридические риски	Есть ●
	ДТП и происшествия	Есть, 1 ●
	Владельцы	4, среди них юрлицо ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	164 590 км ●
	История обслуживания	16 записей
	История продаж	2 записи
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN XТАКС045LL1261178

Госномер М590МО142 • С784КО142 • К070ХХ42

Тип ПТС Оригинал

Номер кузова XТАКС045LL1261178

Номер двигателя 4210882

Номер СТС 9942769318

Тип ТС Легковой универсал

Цвет Серо-бежевый

Двигатель 1 596 см³ / 106 л.с.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Сравнение с похожими авто



Средняя полоса

Количество ДТП больше, чем у 50% похожих



Классика жанра

Пробег 164 590 км —
больше, чем у 60% похожих

Юридические риски

Судя по нашим данным, этот автомобиль не получится поставить на учёт в ГИБДД, а значит вы не сможете ездить на нём.

● Есть ограничение на регистрацию

Собственник не оплатил штрафы, налоги или права на машину оспаривают в суде.

● В залоге до 24 июня 2028 года

Если заложенное авто продадут без согласия банка, сделку могут признать недействительной, а машину — забрать.

Источник:	Федеральная нотариальная палата (ФНП)
Дата возникновения залога:	27 декабря 2023 года
Дата завершения залога:	24 июня 2028 года
Залогодержатель:	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"

● Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

● Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● Зарегистрирован в ГИБДД


Мы проверили официальные базы данных.

● Есть ПТС

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 4 февраля 2020 года



● **ДТП: есть повреждения**

Кемеровская область - Кузбасс • Столкновение • 2 участника

● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 601 098 ₽

● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 523 401 ₽

ДТП от 4 февраля 2020 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Кемеровская область - Кузбасс

Общие данные ДТП

Освещение:

Светлое время суток

Погода:

Пасмурно, Снегопад

Состояние проезжей части:

Обработанное противогололедными материалами

Число водителей и пассажиров:

3

Число раненых:

2

Число погибших:

0

LADA LARGUS — автомобиль из отчёта

Оставление автомобилем места ДТП

Осталось на месте ДТП

Водитель

Степень тяжести последствий:

Раненый, находящийся (находившийся) на амбулаторном лечении, либо в условиях дневного стационара

Нарушения ПДД:

Нет нарушений

Повреждения

Передний бампер, капот, передние крылья.

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Toyota Corona — другой участник

Оставление автомобилем места ДТП

Осталось на месте ДТП

Водитель

Степень тяжести последствий:

Не пострадал

Нарушения ПДД:

Несоблюдение требований ОСАГО, Другие нарушения ПДД водителем

Пассажир 1

Степень тяжести последствий:

Раненый, находящийся (находившийся) на амбулаторном лечении, либо в условиях дневного стационара

Повреждения

Правая задняя дверь


правое заднее крыло

задний бампер

крышка багажника

заднее стекло

крыша



Расчёт стоимости ремонта от 4 мая 2020 года

Источник Audatex: 601 098 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость механических работ:	50 000 – 75 000 ₽
Стоимость запасных частей:	500 000 – 750 000 ₽
Общая стоимость:	500 000 – 750 000 ₽

Ремонт

Крыло переднее левое отремонтировать

Усилитель крыла передний правый отремонтировать

Усилитель переднего крыла отремонтировать

Порог левый отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее левое ремонтная окраска

Дверь передняя правая ремонтная окраска

Порог левый ремонтный окраска

Окраска поверхности

Усилитель крыла передний правый окраска внутренних деталей

Арка колесная передняя левая окраска внутренних деталей

Арка колесная передняя правая окраска внутренних деталей

Шарнир левый капота окрасить

Шарнир правый капота окрасить

Окраска новой детали

Бампер покрасить

Капот окраска новый деталь

Крыло переднее правое окраска новая деталь

Поперечина передняя окраска внутренних деталей

Панель передка в сборе окраска внутренних деталей

Измерение

Транспортное средство переднее и заднее замерить без регулировки

Запасная часть для частичной замены

Арка колесная передняя левая в сборе

Арка колесная передняя правая в сборе

Замена

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Бампер передний

Заглушка буксировочной проушины передняя

Решётка нижняя бампера переднего

Защита левая бампер передний

Защита правый бампер передний

Облицовка решетки радиатора передняя левая

Облицовка решетки радиатора передняя правая

Накладка решётки радиатора

Накладка левая бампера переднего

Накладка правый бампер передний

Решётка радиатора

Эмблема передняя

Капот

Шарнир левый капота

Шарнир правый капота

Защёлка замка переднего

Фара левая

Фара правая
Крыло переднее правое
Подкрылок передний левый
Подкрылок передний правый
Подкрылок внутренний левый
Подкрылок внутренний правый
Поперечина передняя нижняя
Панель передка в сборе
Угольный фильтр
Система надувных подушек безопасности пассажира переднего заменить
■ Нижняя подушка безопасности пассажира
Компрессор кондиционера
Конденсатор кондиционера
Шланг компрессора/конденсатора
Шланг испарителя кондиционера
■ Ремень безопасности передний правый
Балка моста передняя
Рулевая передача
■ Нижняя подушка безопасности водителя
Насос гидроусилителя руля
Ремонт шкив насос гидроусилителя руля
Натяжитель ролика насоса усилителя рулевого управления
Бачок масла гидроусилителя руля
Шланг слива масла
Крепление левое радиатора
Крепление правое радиатора
Воздуховод радиатора
Резиновая опора нижняя правая радиатора
Радиатор
Расширительный бачок радиатора
Электровентилятор
Всасывающий шланг
Генератор
Клин ремня генератора
Датчик детонации
Стартер
Опора двигателя передняя
Нижняя защита двигателя
Кабельный жгут двигателя
Минусовой кабель аккумуляторной батареи
Подставка аккумуляторной батареи
Высокочастотный звуковой сигнал
Электронный блок управления подушек безопасности
Масло для гидроусилителя руля бачок/нижний
Хладагент кондиционера без нагнетателя
Охлаждающая жидкость без номера

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Агрегаты передние в сборе - снятие/установка
Бампер передний - снятие/установка
Бампер передний - снятие/установка

Облицовка левая бампера переднего снятие/установка
Облицовка правого бампера переднего снятие/установка
Фара левая - снятие/установка
Фара правая - снятие/установка
Обе фары - замена (сняты)
Фара - отрегулировать
Замок капота - снятие/установка
Капот - снятие/установка
Капот - снятие/установка (снятие)
Петля капота левая - снятие/установка
Петля правая капота - снятие/установка
Крыло переднее левое - снятие/установка
Крыло переднее правое - снятие/установка
Брызговик передний правый - снятие/установка
Панель крыла правая снятие/установка
Щиток передний - заменить
Поперечина передняя нижняя - заменить
Решетка обтекателя - снятие/установка
Обивка верхней стойки правой снятие/установка
Облицовка верхняя А-стойка левая - снятие/установка
Облицовка верхняя А-стойка правая - снятие/установка
Ремень безопасности сиденье переднее правое снятие/установка
Щиток приборов - снятие/установка
Центральная консоль - снятие/установка
Функционал контроль с помощью XR BAG для
Нижний подрамник переднего пассажира - снятие/установка
Радиатор замена (снятие)
Расширительный бачок - снятие/установка
Двигатель с коробкой передач/опорной рамой от-/прифланцованный
Клиновой ремень
Резонатор всасываемого воздуха снятие/установка
Угольный фильтр - снятие/установка
Датчик детонации - снятие/установка
Стартер - снятие/установка
Компрессор кондиционера снятие/установка
Натяжной ролик клиновой ремень - снятие/установка
Шланг компрессора/конденсатора снятие/установка
Шланг конденсатора/ испарителя снятие/установка
Генератор - снятие/установка
Насос гидроусилителя руля - снятие/установка
Ремень шкив насоса гидроусилителя руля - снятие/установка
Отводящий масляный шланг снятие/установка
Подрамник передний (снят) - разобрать/собрать
Амортизационная стойка/поворотный кулак передний левый отсоединение-закрепление
Амортизационная стойка/повреждение кузова передний правый отсоединение-закрепление
Жгут проводов двигатель - снятие/установка
Электронный блок управления подушек безопасности/натяжителей ремней - снятие/установка
Аккумуляторная батарея - снятие/установка
Аккумуляторная батарея провод массы снятие/установка
Кондиционер - опорожнить и заправить
Схождение переднее регулировка
Руль отцентрировать
Арка колеса передняя левая - заменить

Арка колеса передняя правая - заменить
Кузов замерить перенос измерительным прибором
Транспортное средство на стапель установить/снять для
Дополнительные работы по стапелю
Брызговик передний левый - снятие/установка
Панель крыла левая снятие/установка
Уплотнитель двери передний левый - снятие/установка
Дверь передняя правая - снятие/установка
Облицовка двери передняя правая - снятие/установка
Стекло двери передней правой - снятие/установка
Стеклоподъемник передний правый - снятие/установка
Наружная ручка двери передняя правая - снятие/установка
Цилиндр замка двери передний правый снятие/установка
Замок двери передний правый - снятие/установка
Направляющая окна передняя правая - снятие/установка
Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/установка
Защитная накладка двери передняя правая - снятие/установка
Сиденье переднее правое - снятие/установка
Блок управления подушки безопасности разъединитель/блокировки
Передок восстановление геометрии

Антикоррозийная обработка

Лонжерон передний левый нанести антикоррозийную защиту
Лонжерон передний правый антикоррозионная защита
Арка колесная передняя левая антикоррозийная обработка полостей
Арка колесная передняя правая обработка полостей

Расчёт стоимости ремонта от 31 мая 2020 года

Источник Audatex: 523 401 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ:	50 000 – 75 000 ₽
Стоимость запасных частей:	400 000 – 500 000 ₽
Общая стоимость:	500 000 – 750 000 ₽

Ремонт

Тс ремонтировать

Прочее (указывается в 'Нестандартных позициях')

Лакокрасочные материалы

Замена

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Номерной знак передний
Рамка номерного знака передняя
Бампер передний
Решётка нижняя бампера переднего
Защита левая бампер передний

Защита правый бампер передний
Облицовка решетки радиатора передняя левая
Облицовка решетки радиатора передняя правая
Накладка решётки радиатора
Болт левый
Крепежная клипса левая
Накладка левая бампера переднего
Накладка правый бампер передний
Решётка радиатора
Эмблема передняя
Капот
Шарнир левый капота
Шарнир правый капота
Шумоизоляционный материал капота
Защёлка замка переднего
Фара левая
Фара правая
Крыло переднее правое
Крепёж крыла переднего левого с механизмом отделки деталей
Подкрылок передний левый
Подкрылок передний правый
Подкрылок внутренний левый
Подкрылок внутренний правый
Болт левый
Болт правый
Болт левый
Гайка левая
Гайка
Болт левый
Поперечина передняя нижняя
Панель передка в сборе
■ Лонжерон передний левый
■ Лонжерон передний правый
Глухая заклёпка
Угольный фильтр
■ Нижняя подушка безопасности пассажира
Компрессор кондиционера
Конденсатор кондиционера
Шланг испарителя компрессора
Шланг компрессора/конденсатора
Шланг испарителя кондиционера
Балка моста передняя
Рулевая передача
■ Нижняя подушка безопасности водителя
Насос гидроусилителя руля
Бачок масла гидроусилителя руля
Крепление левое радиатора
Крепление правое радиатора
Воздуховод радиатора
Резиновая опора нижняя левая радиатора
Резиновая опора нижняя правая радиатора
Радиатор

Шланг радиатора нижний
Шланг радиатора верхний
Расширительный бачок радиатора
Электроventильатор
Натяжной ролик клинового ремня
Генератор
Клин ремня генератора
Стартер
Опора двигателя передняя
Нижняя защита двигателя
Блок предохранителей
Аккумуляторная батарея
Минусовой кабель аккумуляторной батареи
Передний левый провод аккумуляторной батареи
Подставка аккумуляторной батареи
Высокочастотный звуковой сигнал
Электронный блок управления подушек безопасности
Масло для гидроусилителя руля
Хладагент кондиционера
Охлаждающая жидкость
Вычет мелкие детали

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?

Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Результаты диагностики


В [онлайн-отчёте](#) есть 1 диагностика.

Пробег

По нашим данным

164 590 км ●

В среднем 23 512 км в год



История эксплуатации

	1-й владелец 20 декабря 2019 — 27 февраля 2021 (1 год 3 месяца) · Юридическое лицо · Кемеровская область
20 декабря 2019	Первичная регистрация Данные о регистрации Кемеровская область
4 февраля 2020	ДТП Данные о ДТП Кемеровская область - Кузбасс
4 мая 2020	Расчет стоимости ремонта Audatex
31 мая 2020	Расчет стоимости ремонта Audatex
	2-й владелец 27 февраля 2021 — 26 октября 2021 (8 месяцев) · Физическое лицо · Кемеровская область
27 февраля 2021	Смена владельца Данные о регистрации Кемеровская область
13 октября 2021	Размещение первого объявления на других площадках Объявления на других площадках Кемерово
22 октября 2021	Регистрационное действие: Получение регистрационного номера Данные о регистрации Кемеровская область
	3-й владелец 26 октября 2021 — 20 мая 2022 (7 месяцев) · Физическое лицо · Кемеровская область
26 октября 2021	Смена владельца Данные о регистрации Кемеровская область
18 февраля 2022	Оценка авто Дилер Кемеровская область, Кемерово
1 марта 2022	Регистрационное действие: Получение регистрационного номера Данные о регистрации Кемеровская область
11 марта 2022	Регистрационное действие: Получение регистрационного номера

	Данные о регистрации Кемеровская область
	 4-й владелец 20 мая 2022 — н.в. (4 года 2 месяца) · Физическое лицо · Кемеровская область
20 мая 2022	● Смена владельца Данные о регистрации Кемеровская область
27 октября 2022 50 128 км	● Отзывная кампания Данные об отзывных кампаниях КЕМЕРОВО
2 ноября 2025 150 000 км	● Размещение первого объявления на Авито Авито Кемеровская область, Кемерово
10 апреля 2026 164 590 км	● Визит на сервис Fit Service Кемерово
10 апреля 2026 164 590 км	● Диагностический осмотр Данные о диагностиках

4 владельца

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

 **1-й владелец**
20 декабря 2019 — 27 февраля 2021 • 1 год 3 месяца • **Юрлицо** • Кемеровская область •
ООО КОНВЕРТ-СЕРВИС М

 **2-й владелец**
27 февраля 2021 — 26 октября 2021 • 8 месяцев • Физлицо • Кемеровская область

 **3-й владелец**
26 октября 2021 — 20 мая 2022 • 7 месяцев • Физлицо • Кемеровская область

 **4-й владелец**
20 мая 2022 — н.в. • 4 года 2 месяца • Физлицо • Кемеровская область

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

550 000 ₽ — цена в объявлении ниже нашей оценки

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Объявление на Авито

2 ноября 2025 года

Цена: 550 000 ₽ ↓ 100 000 ₽
Пробег: 150 000 км
Продавец: Дилер
Регион: Кемеровская область, Кемерово

Объявление на другой площадке

13 октября 2021 года

Цена: 685 000 ₽
Пробег: 15 000 км
Регион: Кемерово

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)